

Kiwa GmbH Bautest Augsburg Finkenweg 7 86368 Gersthofen

T: +49 (0) 821 72024 - 0 F: +49 (0) 821 72024 - 40 E: Infokiwaaugsburg@kiwa.de

www.kiwa.de

Kiwa GmbH, Finkenweg 7, 86368 Gersthofen

Hauff-Technik GmbH & Co. KG Robert-Bosch-Straße 9 89428 Hermaringen

Projekt / Werk:

Druckwasserdichtigkeitsprüfung mit dem Anschlusstrichter Hauff AT 110

in einem wasserundurchlässigen Betonprüfkörper der Festigkeitsklasse

C25/30

Auftragsdatum:

19. Juni 2018

Probenbeschreibung:

Anschlusstrichter Hauff AT 110

Untersuchungsauftrag:

Druckwasserdichtigkeitsprüfung bei ≥ 1,0 bar über 24 Stunden, ≥ 1,5 bar

über 24 Stunden, ≥ 2,0 bar über 67 Stunden und ≥ 2,5 bar über

72 Stunden

Anzahl Proben / Versuche: 1 Versuch

Probennahme:

am: - / durch: Auftraggeber

Probeneingangsdatum:

19. Juni 2018

Prüfzeitraum:

20. - 28. Juni 2018

wa Gmb

RIWa

Ansprechpartner:

B. Eng. David Röck Tel. +49 821 72024-14

Anzahl Anlagen:

Dieser Prüfbericht enthält 1 Anlage

Gersthofen, 1 August 2018

dö/rö

B. Eng. David Röck

- Projektmanager -

Jörg Bölzle - Projektmanager -

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Ohne schriftliche Genehmigung des Prüflaboratoriums ist eine auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichts nicht gestattet.

Geschäftsführer: Prof. Dr. Roland Hüttl

Amtsgericht Hamburg, HRB 130568, St.Nr.: 46/736/03268

Prüfbericht-Nr. A1842052-01



INHALT

		Seite
1.	Allgemeines	3
2.	Literatur	3
3.	Prüfung	3
3.1	Prüfungsvorbereitung (Hauff-Technik GmbH & Co. KG)	3
3.2	Prüfungsdurchführung (Kiwa GmbH)	4
4.	Prüfergebnisse	5
5.	Zusammenfassung	6
6.	Kalibrierzertifikat	7



1. Allgemeines

Von der Hauff-Technik GmbH & Co. KG erhielt die Kiwa GmbH, Bautest Augsburg den Auftrag zur Durchführung einer Druckwasserdichtigkeitsprüfung mit dem Anschlusstrichter Hauff AT 110 [1] in einem wasserundurchlässigen Betonprüfkörper der Festigkeitsklasse C25/30.

Hierfür wurde von der Hauff-Technik GmbH & Co. KG ein Anschlusstrichter Hauff AT 110 in einen Betonprüfkörper mit wasserundurchlässigem Beton einbetoniert. Der Prüfkörper sowie die für den Versuchsaufbau benötigten Einzelteile wurden in unser Labor in Gersthofen angeliefert und durch einen Mitarbeiter der Hauff Technik GmbH & Co. KG zusammengebaut (vgl. Abbildung 1).



Abbildung 1. Versuchsaufbau - Gesamtsystem.

2. Literatur

- [1] Hauff-Technik GmbH & Co. KG "Montageanweisung AT Anschlusstrichter". Version 5090010028_ak_at100_180608.
- [2] WIKA Polska sp. z o.o. sp. k. "Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 3.1. Zeugnis-Nr. WC006958. Ausgabedatum: 20. März 2018.

3. Prüfung

3.1 Prüfungsvorbereitung (Hauff-Technik GmbH & Co. KG)

Die Montage des Versuchsaufbaus erfolgte durch den Hersteller des Anschlusstrichters, der Hauff-Technik GmbH & Co. KG, bei der Kiwa GmbH in Gersthofen. Nach Angaben des Herstellers ist der Versuchsaufbau, wie nachfolgend beschrieben, montiert worden.


Der Anschlusstrichter wurde mit einem KG-Rohr entsprechend der Montageanweisung [1] kombiniert (siehe Abbildung 2- links) und an der Steckverbindung mit einem Spannband, das mit 4 Nm angezogen wurde, gesichert (siehe Abbildung 2- rechts).

Anschließend wurde der Anschlusstrichter samt KG Rohr mittig in den Boden der Holzschalung (Abmessungen 500 x 500 x 150 mm) platziert, mit Rödeldraht an der Armierung fixiert und einbetoniert.

Nach dem Erhärten des Betons wurde die Schalung entfernt, die Aufkleber am Deckel und Rahmen des Anschlusstrichters abgezogen (vgl. Abbildung 3) und die Öffnung am KG-Rohr mit einem Bildstopfen verschlossen.



Danach wurde von der Hauff-Technik GmbH & Co. KG eine Druckglocke mit Manometer über der Systemdichtung befestigt. Die Abdichtung erfolgte durch eine EPDM Dichtung und dem Spanndruck.







Abbildung 2. Verbindung des KG-Rohrs mit dem Anschlusstrichter (Herstellerzeichnung).






Abbildung 3. Entfernen der Aufkleber am Deckel (links) und Rahmen (rechts) des Anschlusstrichters nach dem Betonieren (Herstellerzeichnung).

3.2 Prüfungsdurchführung (Kiwa GmbH)


Bei dem zu prüfenden Versuchsaufbau handelt es sich um einen durch den Hersteller nach Kapitel 3.1 montierten Versuchsaufbau mit einem Manometer (siehe Abbildung 4).

Eine Kalibrierung des mitgelieferten Manometers (Seriennummer 5400TD89 [2]) wurde durch die WIKA Polska sp. z o.o. sp. k. durchgeführt (siehe Abschnitt 6).

Nach Rücksprache mit dem Auftraggeber wurde die Druckwasserdichtigkeitsprüfung mit Wasser gefüllter Druckglocke über folgende Zeiträume bei entsprechendem permanent aufgebrachtem Nenndruck durchgeführt:

- ≥ 1,0 bar Nenndruck über 24 Stunden
- ≥ 1,5 bar Nenndruck über 24 Stunden
- ≥ 2,0 bar Nenndruck über 67 Stunden
- ≥ 2,5 bar Nenndruck über 72 Stunden.





Pos.	Bezeichnung		
1	Absperrhahn		
2	Entlüftungsventil		
3	Sicherungsstab		
4 Gewindestange M12 mit Mutter und Sche			
5 Manometer			
6	Prüfzylinder		
7	Prüfstein		
8	Prüfzylinder Dichtung		
9 Futterrohr			
10 AT 110 Anschlusstrichter			
11	Blindstopfen		

Abbildung 4. Detail des Versuchsaufbaus - Herstellerzeichnung.

4. Prüfergebnisse

Es wurde kein Druckabfall infolge von Undichtigkeiten während der Druckwasserbelastung festgestellt (vgl. Tabelle 1). Der Wasserdruck in Abhängigkeit des Prüfungszeitraums kann Abbildung A1 bis A8 aus der Anlage entnommen werden.



Tabelle 1. Ergebnis der Druckwasserbelastung.

Proben- bezeichnung	Druck bei Versuchsbeginn [bar]	Druck bei Versuchsende [bar]	Prüfungs- dauer [h]	Anmerkung
	≥ 1,0	≥ 1,0	24	Kein Druckabfall infolge von Undichtigkeiten
AT 110	≥ 1,5	≥ 1,5	24	Kein Druckabfall infolge von Undichtigkeiten
ALTIO	≥ 2,0	≥ 2,0	67	Kein Druckabfall infolge von Undichtigkeiten
	≥ 2,5	≥ 2,5	72	Kein Druckabfall infolge von Undichtigkeiten

5. Zusammenfassung

Bei der Druckwasserdichtigkeitsprüfung mit dem Anschlusstrichter Hauff AT 110, einbetoniert in einen wasserundurchlässigen Betonprüfkörper mit der Festigkeitsklasse C25/30, wurde bei einem Wasserdruck von \geq 1,0 bar über 24 Stunden, \geq 1,5 bar über 24 Stunden, \geq 2,0 bar über 67 Stunden und \geq 2,5 bar über 72 Stunden kein Druckabfall infolge von Undichtigkeiten festgestellt.



6. Kalibrierzertifikat

446 F

Wika Polska sp. z o.o. sp. k.

Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3 1



Page Seite

1/2

Hauff-Technik GmbH & Co. KG Robert-Bosch-Straße 9 Hermaringen 89568 DE

Certificate No. Zeugnis-Nr.

WC006958

Date Datum

2018-03-20

Customer Order No. Customer Part No. Order Date 175211375 Kundenbestellnummer Kunden Artikel-Nr. Bestelldatum Order No. / Item Part No.

Auftrags-Nr. / Pos. Model

Customer:

Kunde:

22666960/3 32210715 111.10.063

Artikef-Nr. Serial number

Seriennummer

14225187 5400TD89

Scale range Anzeigebereich

0 6 bar rel.

Class Tag No. 2,50 % Klasse Messstellen-Nr.

Calibration No. Kalibriernummer SW-101-1-17 WPL 17-04

CPG2500 0,01% IS-50 -1 ... 32,1 bar rel. Article text

Bourdon tube pressure gauges, model 111

Artikeltext

Reference Referenzgerät

Тур



Wika Polska sp. z o.o. sp. k.

Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1



Page Seite

2/2

Customer: Kunde:

Hauff-Technik GmbH & Co. KG Robert-Bosch-Straße 9 Hermaringen 89568 DE

Certificate No. Zeugnis-Nr.

WC006958

Date Datum

2018-03-20


Result

Ergebnis

Temperature Temperatur

20°C +/- 5 K

Test item Prüfling bar	Standard Referenz bar		Meanvalue Mittelwert bar	rei Deviation rel Abweichung bar	Deviation Abweichung %	Hysteresis Hysterese %
1,000	0.948	0.914	0,931	0,069	1,15	-0,56
2.000	1,915	1.934	1,925	0,075	1,26	0,33
3,000	2.929	2,953	2,941	0,059	0,98	0,41
4,000	3,955	3.932	3,943	0,057	0.94	-0,39
6,000	6,012	6,012	6,012	-0.012	-0,21	0,00



Object keeps the specification.

Der Kalibriergegenstand hält die Fehlergrenzen nach Herstellerangaben ein

Calibration was carried out according to the following norm:

Die Kalibrierung erfolgte auf der Grundlage der folgenden Norm:

DIN EN 837-1

Remarks / Bemerkung:

Inspection Representative Abnahmebeauftragter

(NJO)

Daniel Kotlewski

Examiner Prüfer

J. Glodowski

This document was created automatically and needs no signature. Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift

Wika Polska sp. z o o sp. k ul. Łęgska 29/35 87-800 Włocławek

Tel::+48 54 23-01-100 Fax:+48 54 23-01-101 info@wikapolska pl www wikapolska pl





Abbildung A1. Druckdichtigkeitsprüfung der mit wassergefüllten Druckglocke bei einem Nenndruck von ≥ 1 bar (Manometerstand bei Versuchsbeginn am 20.06.2018).



Abbildung A2. Druckdichtigkeitsprüfung der mit wassergefüllten Druckglocke bei einem Nenndruck von ≥ 1 bar (Manometerstand nach 24 Stunden am 21.06.2018).






Abbildung A3. Druckdichtigkeitsprüfung der mit wassergefüllten Druckglocke bei einem Nenndruck von ≥ 1,5 bar (Manometerstand bei Versuchsbeginn am 21.06.2018).




Abbildung A4. Druckdichtigkeitsprüfung der mit wassergefüllten Druckglocke bei einem Nenndruck von ≥ 1,5 bar (Manometerstand nach 24 Stunden am 22.06.2018).





Abbildung A5. Druckdichtigkeitsprüfung der mit wassergefüllten Druckglocke bei einem Nenndruck von ≥ 2,0 bar (Manometerstand bei Versuchsbeginn am 22.06.2018).




Abbildung A6. Druckdichtigkeitsprüfung der mit wassergefüllten Druckglocke bei einem Nenndruck von ≥ 2,0 bar (Manometerstand nach 67 Stunden am 25.06.2018).





Abbildung A7. Druckdichtigkeitsprüfung der mit wassergefüllten Druckglocke bei einem Nenndruck von ≥ 2,5 bar (Manometerstand bei Versuchsbeginn am 25.06.2018).



Abbildung A8. Druckdichtigkeitsprüfung der mit wassergefüllten Druckglocke bei einem Nenndruck von ≥ 2,5 bar (Manometerstand nach 72 Stunden am 28.06.2018).